

罹災実績一覧（保険金の支払いを受けたもの）

香美キャンパス									
年度	被災日	キャンパス 区分	保険種別	保険対象物	自己内容	保険金額	発生場所	対象物	再発防止策等
令和7年度	2025年9月	香美	火災保険	設備什器	落雷により機械設備が故障した。	1,342,694	BC棟、駐車場	監視カメラ、火災報知器、エコサイクル、研究機器	監視カメラは、避雷器を取付対策済
令和7年度	2025年7月	香美	施設賠償	対物	植栽の落枝により、教員の車両を損傷した。	784,250	西駐車場	車両1台	植栽剪定の実施
令和5年度	2023年7月	香美	火災保険	設備什器	落雷により機械設備が故障した。	12,587,080	体育館、B・C棟、駐輪場、駐車場	監視カメラ、駐車場ゲート、電話交換機、中央管制システム	現状復旧のみ
令和4年度	2022年12月	香美	火災保険	建物・設備什器	原因不明の失火によりバイオマス発電施設に損傷した。	73,156,520	ハウス圃場（屋外）	バイオマス発電設備	今後バイオマス設備の稼働はない。
令和4年度	2022年9月	香美	火災保険	建物	突風により窓ガラス及びロールシャッターが損傷した。	1,321,100	楠目寮、香美球場	ガラス戸、倉庫シャッター	現状復旧のみ
平成29年度	2017年10月	香美	火災保険	建物・設備什器	台風により建物、設備が破損した。	7,380,861	B棟、ドミトリー、香美寮、本館、地域連携棟、屋外	軒、カラス窓、玄関扉、寮建物、空調設備、外灯、植栽	現状復旧のみ
平成25年度	2012年9月	香美	火災保険	建物	台風により講堂屋根が破損した。	1,386,000	講堂	屋根	現状復旧のみ
平成24年度	2012年5月	香美	火災保険	設備什器	落雷により機械設備が故障した。	2,972,834	B棟、屋外	B棟北入退管理システム、エコサイクルシステム（地下駐輪システム）	現状復旧のみ

※令和7年度の落雷被害は、被害総額7,768,625円に対し、免責により上記保険金額となった。